

Renoveringar Dyviksrundan 3

2006 gjordes en omfattande renovering av hela huset. I övervåningen byttes alla golv till nuvarande parkett. Badrummet renoverades med nytt kakel och klinker och ny badrumsmöbel. Fronten/takkupan byggdes ut och även balkongen. Väggarna försågs med renoveringsgips. Alla fönster byttes
Mellanvåningen fick nya golv i kök och hall. Golv i vardagsrum slipades och oljades. Öppen spis i vardagsrum renoverades och en spisinsats monterades. Alla fönster byttes. Renoveringsgips på väggarna
Källaren renoverades i sin helhet. I utrymme som nu är tvättstuga, badrum och förråd, bilades gamla golvet bort och nytt utfördes med isolering av cellplast och vattenburen golvvärme. Nytt badrum innehållande toalett, dusch, bubbelbad och bastu byggdes. Tvättstuga byggdes men maskinerna är bytta 2017. I garaget målades golvet och vägg byggdes mot nuvarande pannrum. Större delen av huset fick nya elinstallationer.

2007 byggdes pool 8x4 m.

2009 byggdes nytt trädgårdsförråd

2014 renoverades gäststugan och byggdes ut.

2014 På altanen byggdes bubbelbad

2014 Isolerades vinden med ekofiber

2016 installerades NIBE bergvärmeanläggning. Servades 2023.

2017 Ny tvättmaskin och torktumlare

2017 Poolen renoverades. Ny liner och alla detaljer byttes till rostfritt. Ny cirkulationspump

2018 Pooltak byggdes

2018 Gästtoalett renoverades

2018 Byttes gamla radiatorer till nya.

2019 renoverades halva yttertaket

2019 Installerades elbilsladdare

2020 Installerades poolvärmepump

2020 Ny ytterdörr till förrådet vid garagenedfarten

2021 renoverades andra halvan av yttertaket

2022 byttes trätrallen på altanen

2022 installerades solpaneler och ny elmätare installerades

2022 Nytt kylskåp i köket

2022 Yale doorman installerades på ytterdörren vid altanen

2023 Ny robotgräsklippare i trädgården

2023 Installerat ny luftvärmepump på övre våningen. (Används för att kyla sovrummen på sommaren)

2023 Utebadet renoverades. Finns på altanen bakom hammocken

2024 Ny spishäll

2025 Ny trall på balkongen samt ommålning

2025 Rep av altan enligt besiktningsprotokoll från Anticimex samt ommålning