



Underhållsplan

År 2025 till 2074

Brf Härden 115

Brf Härden 115

Datum för utskrift: 2026-03-29



Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbadapplikationen Planima. Läs mer på www.planima.se

Innehållsförteckning

Översikt	2
Åtgärder per år	4
Åtgärdshistorik	22
Ekonomisk analys	24
Hållbarhet	27

Översikt

Denna del visar grundläggande information om underhållsplanen.


Underhållsplanens inställningar

Namn	Brf Härden 115 - Underhållsplan
Startår	2025
Slutår	2074
Moms på kostnadssummor	25.0%
Kostnadstillägg för byggherrekostnader (%)	0.0%
Årlig uppräknings (%)	0.0%
Basår för indexering	Inget startår
Filter	• År: 2025 - 2074 • Utgiftstyp: Alla åtgärder

Åtgärder per år


Denna del sammanställer samtliga underhållsåtgärder per år.

Totala utgifter per utgiftstyp och år



Besparingseffekt visar den positiva ekonomiska effekt som energibesparande åtgärder kan bidra med, som en kompletterande bild till utgifterna

Totala utgifter per kategori och år



2025

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Linjemålning, p-platser	Mark och utemiljö		10 år	Planerad	4 000 kr
Måla, trästaket	Mark och utemiljö		10 år	Beslutad	60 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Beslutad	27 000 kr
Tätskikt innergård, förstudie	Mark och utemiljö			Genomförd	50 000 kr Faktiskt pris: 55 000 kr

141 000 kr

2026

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Takbesiktning	Tak		10 år	Planerad	25 000 kr
Torktumlare, Electrolux T3190, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	56 000 kr
Tvättmaskin, Electrolux W365H-LE, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	169 000 kr

250 000 kr

2027

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Hyra, Skylift	Tak		10 år	Planerad	23 000 kr
Målning av undertak, takfot	Tak		10 år	Planerad	57 000 kr
Målning och blästring av takplåt	Tak		10 år	Planerad	687 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Takluckor, byte Investering	Tak		30 år	Planerad	76 000 kr

868 000 kr

2028

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Kodlås, byte	El och belysning		10 år	Planerad	83 000 kr
Luftavfuktare Electrolux TA2002, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	50 000 kr
OVK, (obligatorisk ventilationskontroll)	Ventilation		6 år	Planerad	55 000 kr
Rensning och justering av ventilationskanaler	Ventilation		12 år	Planerad	99 000 kr
Värmepumps- torktumlare, Electrolux T5190, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	75 000 kr

362 000 kr

2029

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Spola avloppsstammar/avloppsrör	Vatten och avlopp		8 år	Planerad	87 000 kr
Tvättmaskin, Electrolux W5105H, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	63 000 kr

176 000 kr

2030

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Betongplatta, undersida målning	Balkonger		10 år	Planerad	113 000 kr
Energideklaration	Myndighetskrav och besiktningar		10 år	Planerad	24 000 kr
Målning, trapphus	Trapphus		20 år	Planerad	450 000 kr
Takfläkt, byte Investering	Ventilation		20 år	Planerad	270 000 kr
Tvättmaskin, Electrolux W565H-LE, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	63 000 kr

919 000 kr

2031

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Betongplattor, justering/omsättning	Mark och utemiljö		20 år	Planerad	525 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Trätrall pergola, byte Investering	Mark och utemiljö		15 år	Planerad	106 000 kr
Tätskikt innergård (inkl. bjälklag), byte Investering	Mark och utemiljö		60 år	Planerad	6 038 000 kr

6 695 000 kr

2033

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Värmestammar & radiatorer, förstudie/besiktning	Värme			Planerad	44 000 kr

70 000 kr

2034

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Laddbox för elbil, Aura, byte Investering	El och belysning		15 år	Planerad	100 000 kr
Måla entréparti	Entréer, dörrar och portar		20 år	Planerad	28 000 kr
OVK, (obligatorisk ventilationskontroll)	Ventilation		6 år	Planerad	55 000 kr

183 000 kr

2035

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Armatur lyktstolpe, byte Investering	El och belysning		25 år	Planerad	45 000 kr
Linjemålning, p-platser	Mark och utemiljö		10 år	Planerad	4 000 kr
Mangel, Electrolux Wascator KM 380, byte	Tvättstugor		20 år	Planerad	25 000 kr
Måla, tråstaket	Mark och utemiljö		10 år	Planerad	60 000 kr
Målning, väggar och tak	Gemensamma utrymmen		20 år	Planerad	516 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Torkskåp, Electrolux Wascator TS 3121, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	175 000 kr

852 000 kr

2036

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Takbesiktning	Tak		10 år	Planerad	25 000 kr
Termostat och injustering, byte Investering	Värme		15 år	Planerad	276 000 kr

301 000 kr

2037

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Hyra, Skyliift	Tak		10 år	Planerad	23 000 kr
Målning av undertak, takfot	Tak		10 år	Planerad	57 000 kr
Målning och blåstring av takplåt	Tak		10 år	Planerad	687 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Spola avloppsstammar/avloppsrör	Vatten och avlopp		8 år	Planerad	87 000 kr
Värmestammar & radiatorer, byte Investering	Värme			Planerad	4 725 000 kr

5 604 000 kr

2038

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Balkongbesiktning	Balkonger			Planerad	56 000 kr
Kodlås, byte	El och belysning		10 år	Planerad	83 000 kr
					139 000 kr

2039

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
					27 000 kr

2040

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Belysningsarmatur trappbelysning, byte Investering	El och belysning		20 år	Planerad	215 000 kr
Asfalt, lagning ca 25% Investering	Mark och utemiljö		25 år	Planerad	106 000 kr
Balkongerenovering Investering	Balkonger		50 år	Planerad	1 350 000 kr
Belysningsarmatur kompaktlysrör gemensamma utrymmen, byte Investering	El och belysning		20 år	Planerad	100 000 kr
Betongplatta, undersida målning	Balkonger		10 år	Planerad	113 000 kr
Byggställning, fasadarbete Investering	Fasader		40 år	Planerad	788 000 kr
Byta plåttak Projektledning rekommenderas Investering	Tak		70 år	Planerad	5 906 000 kr
Energideklaration	Myndighetskrav och besiktningar		10 år	Planerad	24 000 kr
Gångbrygga, byte Investering	Tak		40 år	Planerad	66 000 kr
Måla, ståldörrar - gemensamma utrymmen Investering	Entréer, dörrar och portar		20 år	Planerad	48 000 kr
Måla, trädörrar - gemensamma utrymmen	Entréer, dörrar och portar		20 år	Planerad	15 000 kr
Målning, väggar och pelare, garage	Garage		20 år	Planerad	424 000 kr
Omfogning, tegelfasad Investering	Fasader		50 år	Planerad	276 000 kr
OVK, (obligatorisk ventilationskontroll)	Ventilation		6 år	Planerad	55 000 kr
Putsfasad, omputsning Projektledning rekommenderas Investering	Fasader		40 år	Planerad	4 200 000 kr
Rensning och injustering av ventilationskanaler	Ventilation		12 år	Planerad	99 000 kr
Snörasskydd, byte Investering	Tak		40 år	Planerad	184 000 kr
Stuprör, byte Investering	Fasader		40 år	Planerad	75 000 kr

14 043 000 kr

2041

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Oljning, tråtrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Torktumlare, Electrolux T3190, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	56 000 kr
Tvättmaskin, Electrolux W365H-LE, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	169 000 kr

252 000 kr

2042

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Funktions-/driftkontroll av undercentral	Värme			Planerad	6 000 kr
Röklucka, byte Investering	Tak		30 år	Planerad	73 000 kr

79 000 kr

2043

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Luftavfuktare Electrolux TA2002, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	50 000 kr
Oljning, tråtrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Värmepumps- torktumlare, Electrolux T5190, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	75 000 kr

152 000 kr

2044

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Tvättmaskin, Electrolux W5105H, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	63 000 kr

63 000 kr

2045

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Kakelväggar/golv, byte Investering	Tvättstugor			Planerad	244 000 kr
Linjemålning, p-platser	Mark och utemiljö		10 år	Planerad	4 000 kr
Måla, trästaket	Mark och utemiljö		10 år	Planerad	60 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Spola avloppsstammar/avloppsrör	Vatten och avlopp		8 år	Planerad	87 000 kr
Tvättmaskin, Electrolux W565H-LE, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	63 000 kr

484 000 kr

2046

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Avgasare värmesystem, HL Hydronics O2-X, byte Investering	Värme		25 år	Planerad	63 000 kr
OVK, (obligatorisk ventilationskontroll)	Ventilation		6 år	Planerad	55 000 kr
Takbesiktning	Tak		10 år	Planerad	25 000 kr
Trätrall pergola, byte Investering	Mark och utemiljö		15 år	Planerad	106 000 kr
Undercentral till fjärrvärme, byte Investering	Värme		25 år	Planerad	375 000 kr

624 000 kr

2047

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Hyra, Skylift	Tak		10 år	Planerad	23 000 kr
Målning av undertak, takfot	Tak		10 år	Planerad	57 000 kr
Målning och blästring av takplåt	Tak		10 år	Planerad	687 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr

793 000 kr

2048

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Kodlås, byte	El och belysning		10 år	Planerad	83 000 kr

83 000 kr

2049

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Garageport vikport av aluminium, byte Investering	Garage		30 år	Planerad	63 000 kr
Laddbox för elbil, Aura, byte Investering	El och belysning		15 år	Planerad	100 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr

189 000 kr

2050

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Betongplatta, undersida målning	Balkonger		10 år	Planerad	113 000 kr
Energideklaration	Myndighetskrav och besiktningar		10 år	Planerad	24 000 kr
Målning, trapphus	Trapphus		20 år	Planerad	450 000 kr
Takfläkt, byte Investering	Ventilation		20 år	Planerad	270 000 kr
Torkskåp, Electrolux Wascator TS 3121, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	175 000 kr

1 031 000 kr

2051

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Betongplattor, justering/omsättning	Mark och utemiljö		20 år	Planerad	525 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Termostat och injustering, byte Investering	Värme		15 år	Planerad	276 000 kr

827 000 kr

2052

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
OVK, (obligatorisk ventilationskontroll)	Ventilation		6 år	Planerad	55 000 kr
Rensning och injustering av ventilationskanaler	Ventilation		12 år	Planerad	99 000 kr
					154 000 kr

2053

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Spola avloppsstammar/avloppsrör	Vatten och avlopp		8 år	Planerad	87 000 kr
					113 000 kr

2054

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Måla entréparti	Entréer, dörrar och portar		20 år	Planerad	28 000 kr
					28 000 kr

2055

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Linjemålning, p-platser	Mark och utemiljö		10 år	Planerad	4 000 kr
Mangel, Electrolux Wascator KM 380, byte	Tvättstugor		20 år	Planerad	25 000 kr
Måla, trästaket	Mark och utemiljö		10 år	Planerad	60 000 kr
Målning, väggar och tak	Gemensamma utrymmen		20 år	Planerad	516 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
					632 000 kr

2056

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Takbesiktning	Tak		10 år	Planerad	25 000 kr
Torktumlare, Electrolux T3190, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	56 000 kr
Tvättmaskin, Electrolux W365H-LE, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	169 000 kr

250 000 kr

2057

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Hyra, Skylift	Tak		10 år	Planerad	23 000 kr
Målning av undertak, takfot	Tak		10 år	Planerad	57 000 kr
Målning och blästring av takplåt	Tak		10 år	Planerad	687 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Takluckor, byte Investering	Tak		30 år	Planerad	76 000 kr

868 000 kr

2058

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Kodlås, byte	El och belysning		10 år	Planerad	83 000 kr
Luftavfuktare Electrolux TA2002, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	50 000 kr
OVK, (obligatorisk ventilationskontroll)	Ventilation		6 år	Planerad	55 000 kr
Värmepumps- torktumlare, Electrolux T5190, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	75 000 kr

263 000 kr

2059

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Oljning, tråtrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Tvättmaskin, Electrolux W5105H, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	63 000 kr
					89 000 kr

2060

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Belysningsarmatur trappbelysning, byte Investering	El och belysning		20 år	Planerad	215 000 kr
Armatur lyktstolpe, byte Investering	El och belysning		25 år	Planerad	45 000 kr
Belysningsarmatur kompaktlysrör gemensamma utrymmen, byte Investering	El och belysning		20 år	Planerad	100 000 kr
Betongplatta, undersida målning	Balkonger		10 år	Planerad	113 000 kr
Energideklaration	Myndighetskrav och besiktningar		10 år	Planerad	24 000 kr
Måla, ståldörrar - gemensamma utrymmen Investering	Entréer, dörrar och portar		20 år	Planerad	48 000 kr
Måla, trädörrar - gemensamma utrymmen	Entréer, dörrar och portar		20 år	Planerad	15 000 kr
Målning, väggar och pelare, garage	Garage		20 år	Planerad	424 000 kr
Tvättmaskin, Electrolux W565H-LE, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	63 000 kr
					1 046 000 kr

2061

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Oljning, tråtrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Spola avloppsstammar/avloppsrör	Vatten och avlopp		8 år	Planerad	87 000 kr
Tråtrall pergola, byte Investering	Mark och utemiljö		15 år	Planerad	106 000 kr
					219 000 kr

2063

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr

27 000 kr

2064

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Laddbox för elbil, Aura, byte Investering	El och belysning		15 år	Planerad	100 000 kr
OVK, (obligatorisk ventilationskontroll)	Ventilation		6 år	Planerad	55 000 kr
Rensning och injustering av ventilationskanaler	Ventilation		12 år	Planerad	99 000 kr

254 000 kr

2065

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Asfalt, lagning ca 25% Investering	Mark och utemiljö		25 år	Planerad	106 000 kr
Elrevision, besiktning	El och belysning			Planerad	25 000 kr
Linjemålning, p-platser	Mark och utemiljö		10 år	Planerad	4 000 kr
Måla, trästaket	Mark och utemiljö		10 år	Planerad	60 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Torkskåp, Electrolux Wascator TS 3121, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	175 000 kr

397 000 kr

2066

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Förstudie/besiktning, av vatten- & avloppsstammar	Vatten och avlopp			Planerad	50 000 kr
Takbesiktning	Tak		10 år	Planerad	25 000 kr
Termostat och injustering, byte	Värme		15 år	Planerad	276 000 kr
Investering					

351 000 kr

2067

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Hyra, Skyliift	Tak		10 år	Planerad	23 000 kr
Målning av undertak, takfot	Tak		10 år	Planerad	57 000 kr
Målning och blåstring av takplåt	Tak		10 år	Planerad	687 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr

793 000 kr

2068

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Kodlås, byte	El och belysning		10 år	Planerad	83 000 kr

83 000 kr

2069

Åtgård	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Spola avloppsstammar/avloppsrör	Vatten och avlopp		8 år	Planerad	87 000 kr

113 000 kr

2070

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Betongplatta, undersida målning	Balkonger		10 år	Planerad	113 000 kr
Elstigare (elstambyte), byte Investering	El och belysning		50 år	Planerad	1 418 000 kr
Energideklaration	Myndighetskrav och besiktningar		10 år	Planerad	24 000 kr
Målning, trapphus	Trapphus		20 år	Planerad	450 000 kr
OVK, (obligatorisk ventilationskontroll)	Ventilation		6 år	Planerad	55 000 kr
Takfläkt, byte Investering	Ventilation		20 år	Planerad	270 000 kr

2 329 000 kr

2071

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Avgasare värmesystem, HL Hydronics O2-X, byte Investering	Värme		25 år	Planerad	63 000 kr
Betongplattor, justering/omsättning	Mark och utemiljö		20 år	Planerad	525 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Torktumlare, Electrolux T3190, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	56 000 kr
Tvättmaskin, Electrolux W365H-LE, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	169 000 kr
Undercentral till fjärrvärme, byte Investering	Värme		25 år	Planerad	375 000 kr
Vatten- & avloppsstammar, inkl. badrumsrenovering, (stambyte) Investering	Vatten och avlopp		50 år	Planerad	23 625 000 kr

24 839 000 kr

2072

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Röklucka, byte Investering	Tak		30 år	Planerad	73 000 kr

73 000 kr

2073

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Luftavfuktare Electrolux TA2002, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	50 000 kr
Oljning, trätrall, pergola	Mark och utemiljö		2 år	Planerad	27 000 kr
Värmepumps- torktumlare, Electrolux T5190, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	75 000 kr
					152 000 kr

2074

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Måla entréparti	Entréer, dörrar och portar		20 år	Planerad	28 000 kr
Tvättmaskin, Electrolux W5105H, byte Investering	Tvättstugor		15 år	Planerad	63 000 kr
					91 000 kr

Åtgärdshistorik

Denna del visar alla åtgärder i underhållsplanen som markerats som genomförda och sparats i åtgärdshistoriken.

År	Namn	Planerat pris	Faktiskt pris	Kommentar
2020	Elstigare (elstambyte), byte Kategori: El och belysning	1 418 000 kr Inkl. moms	900 000 kr Inkl. moms	Genomfört av Gröndals Elinstallationer AB
2025	Tätskikt innergård, förstudie Kategori: Mark & Utemiljö	50 000 kr Inkl. moms	55 000 kr Inkl. moms	

Ekonomisk analys

Denna del presenterar användbara analyser och nyckeltal.

Energibesparingar per år



Kan även visa besparingar från åtgärder som genomförts eller planerats tidigare, men endast om deras besparingsintervall överlappar den filtrerade perioden.

Totala energibesparingar	0 kr
El	0 kr
Värme	0 kr


Total utgift	68 365 788 kr
Utgift per år	1 367 316 kr
Utgift per år och m ²	259 kr / m ²
Underhållsskuld	90 688 kr
Underhållsskuld per m ²	17 kr / m ²

Utgift per status



Planerad (99.8%) Beslutad (0.1%) Genomförd (0.1%)

Utgift per kategori



Vatten och avlopp (35.4%) Tak (15.2%) Mark och utemiljö (13.4%) Värme (9.5%) Fasader (7.8%)
El och belysning (4.2%) Tvättstugor (3.9%) Balkonger (2.9%) Ventilation (2.4%) Övrigt (5.3%)

Hållbarhet

Denna del presenterar utsläpp och energibesparingar.

CO₂-utsläpp per år



Avser 0 av 181 åtgärder som har CO₂e angivet.

CO ₂ -utsläpp för åtgärder	0 kg CO ₂ e
---------------------------------------	------------------------

Energibesparingar per år



Totala energibesparingar	0 kWh
Varav elbesparingar	0 kWh
Varav värmebesparingar	0 kWh