

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder)

Mätplats

EVA-BETH HALLBERG
BLOMMENBERGSGVÄGEN 101
12655 HÄGERSTEN
Sverige

EVA-BETH HALLBERG
BLOMMENBERGSGVÄGEN 101
12655 HÄGERSTEN
Sverige

Rapportadresser

RADEA AB Box 6175 102 33 STOCKHOLM Sverige
EVA-BETH HALLBERG BLOMMENBERGSGVÄGEN 101 12655 HÄGERSTEN Sverige

Inkom: 2016-01-11 09:16:25

Etsningsnr: 151230-1

Beräknad: 2016-01-13 08:32:25

Fastighetsdata

Fast.beteckning: LOMMEN 7
Lägenhetsnummer: -
Bostadstyp: Villa
Typ av grund: Platta på mark
Hushållsvatten: Kommunalt
Typ av ventilation: Självdrag

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: Vet ej
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: 1939
Ombyggnadsår: 1979

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Dosnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
1400826	MATRUM	2	120 ± 20	2015-10-06	2015-12-28	-
1400827	KAPPRUM	1	80 ± 10	2015-10-06	2015-12-28	-

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

100 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Beräknad: 2016-01-13 08:32:25

Mätprotokollet ifyllt av:
EVA-BETH HALLBERG

Heléne Martinsson
Analysansvarig: MRM Konsult AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.