

VA utredning

Fastighet: Bolby 1:382 omr 1

På uppdrag av fastighetsägaren, har en VA-utredning gällande förhandsbesked för styckning av 2 tomter inom fastigheten Bolby 1:382 i Österåkers kommun utförts.

Undersökningar

Fältundersökning utfördes våren 2024. Två provgropar grävdes vid den norra gränsen mellan de planerade tomterna. Perkolationsprov på den sandiga moränen visade på en infiltrationskapacitet på 25 l/ m² och dygn.

Markförhållanden

Markytan där infiltrationerna planeras har en nordlig lutning mot vägen nedanför.

Provgropar

Provgropar:

- ☐ 0 – 0,3 m Humuslager/ Matjord
- ☐ 0,3 – 1,3 m Siltig, sandig morän

Inget berg eller grundvatten påträffades i groparna.

Avlopp och dricksvatten

Slamavskiljare för WC på minst 2 kbm följt av infiltration anläggs på varje fastighet. Vattentäkt borrar minst 20 m uppströms infiltrationerna. Inga vattentäkter inom 100m nedströms.

Bifogade handlingar:

Situationsplan, skala 1:500

Ansvarig konsult



Hans Finndin
Geolog